

ПЛАН

мероприятий по устранению замечаний к акту приемки ГБОУ СОШ с. Васильевка на 2014-2015 учебный год.

1. По нарушению требований СанПиН		
№	Наименование нарушения	Отметка о выполнении
1	Ученическая мебель для обучающихся начальных классов не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости	Выполнено, на 40% приобретены
2	Конструкция стульев в кабинете информатики не соответствует требованиям: не подъемно-поворотное, не регулируется по высоте и углам наклона сиденья и спинки.	По мере поступления средств.
2. По нарушению Госпожнадзора		
№	Наименование нарушения	Отметка о выполнении
1	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Нарушение п.7 ст.83 гл.19 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.	По мере поступления средств.
2	В части здания, предназначенной для начальной школы, на путях эвакуации допускается устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы. Нарушение п.6.28 СНиП 21-01-97	По мере поступления средств.
3	Приборы отопления (ориентир - около ПК №4) в объеме лестничной клетки выполнены на высоте менее 2,20 м. от поверхности площадки (труба отопления располагается непосредственно из конструкции лестничной клетки, препятствующая свободной эвакуации людей). Нарушение п.6.32 СНиП 21-01-97	По мере поступления средств.
4	Ширина эвакуационных выходов из здания школы менее 1,2 м. (по всему зданию от 0,76 до 0,9м.). Нарушение п.6.16 СНиП 21-01-97	По мере поступления средств.
5	Во всех пожарных шкафах пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам, и сами пожарные краны размещаются в не пожарных шкафов (находятся в свободном доступе), что не позволяет содержать шкаф опломбированным и в закрытом положении. Нарушение п.57 ППР РФ	По мере поступления средств.

Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка



С. В. Холмова