

Адресная программа (план)
Адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории м.р. Ставропольский

Адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории м.р. Ставропольский

[illegible]

Приложения к акту обследования, к паспорту доступности:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выход) на территорию	Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	К,О,	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	О,С,	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	К,О,	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	К		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

2.Результаты обследования входа (входов) в здание:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	О,С,	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	К,С,	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	К,О,	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	К,О,	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	К	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

3.Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея,балкон)	есть	-	-	-	К,О	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-		О,С	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	--	-	-	К	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
	Дверь	есть	-	-	-	К,О	-	-
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	К	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	К,О,С	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

5. Результаты обследования санитарно- гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	К,О,С	-	-
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	-	К,О,С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
ГБОУ СОШ с. Васильевка	ДУ-И	-	-	2